Partial Translation of Japanese Laid-Open Utility Model Publication No. 57-34333 (Published on February 23, 1982)

Japanese Utility Model Application No. 55-107851 (Filed on July 30, 1980)

Title: MAGAZINE FEEDING AND DISCHARGING MECHANISM

Applicant: FUJITSU LIMITED

<Page 4, line 17 to page 5, line 13>

FIG. 2 is a schematic perspective view showing an embodiment of the present utility model. Reference numeral 10 shows a transfer stand for feeding a magazine (not shown). Reference numeral 11 shows a transfer stand for discharging an empty magazine (not shown). Reference numeral 12 shows a rotating and converting mechanism for reversely rotating both transfer stands 10 and 12. Reference numeral 13 shows a pitch feeder. Reference numeral 14 shows two pairs of magazine moving mechanisms mounted on opposite sides of the transfer stands 10 and 12.

In the rotating and converting mechanism 12, for example, as shown in FIG. 3, a bevel gear 122 is coupled to a rotating shaft of a drive source 121 such as a motor. An activating shaft 101 of the transfer stand 10 for feeding a magazine is coupled to a driven bevel gear 123 biting the bevel gear 122, and an activating shaft 111 of the transfer stand 11 for discharging an empty magazine is coupled to the other driven bevel gear 124. Accordingly, the transfer stand 10 for feeding and the transfer stand 11 for discharging are rotated in the directions of the arrows.

公開実用 昭和57—34333



実用新案登録願助

昭和 年55.7.730 日

特許庁長官 川原能雄 殿

Į į

- 1. 考案の名称 マガジンの動物出版機
- 2. 考案者住所 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

氏名 川 上 芳 邦 (**凡か5名**)

- 3. 実用新案登録郵便番号 211
 - 作 所 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
- 4. 代理人 郵便番号 211
 - 作 所 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(6433)氏 名 弁理上 松 岡 宏 四 郎 一 電話川崎(044)777-1111 (内線2622)

- 5. 添附書類の目録
 - 道 明 細
 - 2 [X

 A^{1}

- 3 委任
- 逐 難 書 副



- 1通
- 1通
- 1通
- 1通 34375

55 107851

- 1. 考案の名称
 - マガジンの給排出機構
- 2. 実用新案登録請求の範囲

マガジンを供給する移動台と、排出する移動台 およびピッチ送り部とからなるマガジンの給排出 機構において、前記供給側移動台と排出側移動台 を逆回転せしむる回転変換機構と、供給するマガジンと、排出するマガジンをそれぞれピッチ送り 部および排出側移動台へ移し変える機構とを付設 して平面送りとしたことを特徴とするマガジンの 給排出機構。

3. 考案の詳細な説明

本考案は自動組立機におけるマガジンの給排出 機構の改善に係り、とくにマガジンの移し変え機 構を付設したマガジンの平面送りによる給排出機 構に関するものである。

従来マガジンの自動船排出装置におけるマガジンのストックは、水平に配置された2組の移動台と固定台上の指定された位置に平面的に並べて数

置されるようになっている。 このようなマガジン の給排出装置の概略斜視図を第1図に示す。図に おいて、1は装置外筐,2および3は前記装置外 箘1 に開閉自在に付設した供給 蓋,4は前記装置外盤1内に配列された図示しな い複数個のマガジンを載置する固定台,5は矩形 送り機構6により図示しないマガジンを製品取り 出し用ビッチ送り部へ移動させる移動台,6は図 示しない駆動源により回転するカム61と、該カ ム61に連なるリンク送り機構62とからなる矩 形送り機構,7は図示しない製品を収容したマガ ジンを移送するエンドレスペルトからなる製品取 り出し用のピッチ送り部,8は図示しない排出側 ストック部から凶ポしない空マガジンを排出する エンドレスベルトからなる排出用のピッチ送り部 で、Aは供給側移動台5の矩形送り順序、Bは図 示しない排出側移動台の矩形送り 負序である。

. `

I HUE

このように従来のマガジン移動方法は、凶示しない複数個のマガジン移動台 5 に転離した状態で、 図示しないたとえばモータを駆動療とし、該駆動 源に連なるカム61とリンク機構62とを組合わ せた矩形送り機構6により、前記移動台5に矩形 送り運動をAの順序にしたがって行なわせ、該移 動台5上に載置された図示しない複数のマガジン を同時に順声移動させるようにしたものである。 かくして前記移動台5の移動方向の最先端に位置 したマガジンは、前記矩形送り運動Aにしたがっ て製品取り出し用のピッチ送り部7へ移し変えら れ、該ピッチ送り部1に必送された凶示しないマ ガシン内に収容されている製品が、ピッチ送りさ れながら順次取り出され空になったマガジンは、 前記ピッチ送り部7から図示しない排出傾移動台 に移し変えられる。とのよりに空マガジンが排出 移動部へ移し変える方法は、凶示しないモータを **斟動して、カム61およびリンク機構62により** 行う矩形送り運動Bは、前記移動台5から製品送 り出し用ピッチ送り前7へ移し変えた矩形送り選 動Aと全く逆の運動Bを行なって、空マガジンを 排出するよりにしたものである。ところがこのよ **りた従来のマガジン自動給排出装置は、供給倒と**

FEE

نبي ز

排出側のそれぞれに駆動源が必要であり、しかも 矩形送り機構が複雑となる欠点があった。

本考案は、前記の欠点を解消すべくなされたもので、移動台を平面送りとし、該それぞれの移動台をなるマガジンの移し変え機構単にとなる。前間台とに着り、ないのである。ので、を持ちまるを供りがある。ので、ないのでは、マガジンがは、マガジンがは、マガジンがは、マガジンがは、マガジンがは、マガジンがは、アガジンがは、アガジンがは、アガジンがは、アガジンがは、アガジンがは、アガジンがは、アガジンがは、アガジンがは、アガジンがは、アガジンの治排出ので、アジンの治・アジンのでは、アウスを解析している。

第2凶は、本考察の一寒施例を説明するための 概略斜視凶で、10は沼ボしないマガジンを供給 する移動台、11は凶示しない空マガジンを排出 する移動台、12は前記両移動台10および12 を逆回転せしめる回転変換機構,13はピッチ送り部で、14は前記両移動台10および12の両側に取り付けられた2対のマガジン移し変え機構である。

回転変換機構12は、たとえば第3図に示すご とくモータ等の駆動源121の回転軸に傘歯車1 22を連結せしめ、該傘歯車122に増み合う一方 の従勤傘歯車123にマガジン供給移動台10の起 動軸 101を結合し、さらに他方の従動傘歯車 124 には空マガジン排出移動台11の起動軸111を結 合することによって、前記供給移動台10と、排 出移動台11を矢印方向に回動せしめるようにし たものである。そして供給移動台10に戦闘され たマガジン9が、前記移動台10の進行方向先端 部に達すると、該先端部両側に具備した1対のマ ガジン移し変え機構14が動作して、マガジン9 を吊り上げてピッチ送り部13のタイミングペル ト上に移される。かくして前記ピッチ送り配7に 移されたマガジン9は、ビッチ送りされながら、 該マガジン9内に収納されている製品が取り出さ

れる。そして空になったマカジンダが排出移動台 11の対応する部分に達すると、排出側のマガジン移し変え機構14が動作して、前配空マガジン ダを排出移動台11上に移すようになっている。

このようにして空マガジンダは矢印方向に移動して図示しない排出用のピッチ送り部へ移されるようにしたものである。

第4図は、本考案に係るマガジンの給排出機構のマガジン移し変え機構を説明するための側面図で、前図と同等の部分については同一符号を付した。15はマガジン吊り上げ部151とガイド#152をそれたマガジン移し変えレバ、16は支点153を回転せしむるベルト17を伸長してなるプーリ、18は移動台プーリ102の外周に設けたガイドピンである。

移し変えレバ15のガイド構152に、供給移動 台10のプーリ102の外周に設けたガイドピン18 を回転自在に嵌め込み、さらに前記移し変えレバ 15の支点153をペルト17に回動自在に取り付 け、前記プーリ102とブーリ16を何期させると、

マガシン供給移動台10 に載置され運搬されたマガシン9 は、移し変えレバ15の吊上げ部151と合致した状態で、ブーリ102が矢印C方向に回転すると、マガシン移し変えレバ15のガイド溝152に嵌め込まれているブーリ102のガイドピン18にガイドされて、マガシン9を吊上げ矢印D方向に移動させて、図示しないピッチ送り部13へ移し変えるようにしたものであるへ

反対に排出用移動台11は、マガジン供給用移動台10と逆回転しているので、移し変えレバ15は前述とは全くの逆動作を行う。すなわちピッチ送り部13の中の空マガジンダを吊上げて排出移動台11上に載置させるようになっている

なお、本実施例の回転変換機構は傘歯車を使用 したが、傘歯車に限らず小型モータ2個を使用す るか、または1個の駆動源でカムとレバ等を連動 する方法等如何なる方法であっても構わない。

以上の説明から明らかなように、本考案によれ はマガシンを移動せしめる矩形送り等の複雑な機 標を省略することができるので、構造の簡略化が

期待でき低価格で、しかも簡略化に伴う高品質の 給排出機構の提供が可能となる。


4. 図面の簡単な説明


第1図は従来のマガシンの給排出装置の概略斜視図、第2図は本考案に係るマガシンの給排出装置の一実施例を説明するための概略斜視図、第3図は回転変換機構の一実施例を説明するための斜視図、第4図は本考案のマガシン移し変え機構を説明するための側面図である。

図において1は装置外意、2は供給側蓋、3は排出側蓋、4は間定台、5は移動台、6は矩形送り機構、7、8 および13はピッチ送り部、9はマガジン、9は空マガジン、10は供給側移動台、11は排出側移動台、12は回転変換機構、14はマガジン移し変え機構、15は移し変えレバ、16 および102はプーリ、17はベルト、18はガイドピン、61はカム、62はリンク送り機構、101および102は起動軸、121は駆動源、122は傘歯車、123および124は従動傘歯車、151は吊上げ部、152はガイド溝、153は支点を示


す。

宏四郎 代理人 弁理士 松






第 3 図



5,3337

第 4 図



13.0032

6. 前記以外の考案者 考案者住所

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 株式会社 改 氏名 回 所 住所 大 村 氏名 住所 间 所 氏名 住所 [a] ノ が 野 沢 氏名 功 Ē, 所 住所 氏名 柏 原 βli

THIS PAGE BLANK (USPTO)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

